

# Zubehör

## Zuordnung Gewindedorne und Mundstücke für Blindnietmuttern

		VNG 255	VNG 361	VNG 701	VNG 801 + 802	Preis
Gewindedorn	M 3	311.800.000.030		311.800.000.030		auf Anfrage
Mundstück		311.800.000.203		311.800.000.203		auf Anfrage
Gewindedorn	M 4	311.800.000.040	311.800.000.040	311.800.000.040	311.800.000.040	auf Anfrage
Mundstück		311.800.000.204	311.800.000.204	311.800.000.204	311.800.000.204	auf Anfrage
Gewindedorn	M 5	311.800.000.050	311.800.000.050	311.800.000.050	311.800.000.050	auf Anfrage
Mundstück		311.800.000.205	311.800.000.205	311.800.000.205	311.800.000.205	auf Anfrage
Gewindedorn	M 6	311.800.000.060	311.800.000.060	311.800.000.060	311.800.000.060	auf Anfrage
Mundstück		311.800.000.206	311.800.000.206	311.800.000.206	311.800.000.206	auf Anfrage
Gewindedorn	M 8		311.800.000.080		311.800.000.080	auf Anfrage
Mundstück				311.800.000.208		311.800.000.208
Gewindedorn	M 10		311.800.000.100		311.800.000.100	auf Anfrage
Mundstück				311.800.000.210		311.800.000.210
Gewindedorn	M 12				311.800.000.120	auf Anfrage
Mundstück						311.800.000.212

## Zuordnung Gewindehülsen und Mundstücke für RIFBOLT-Blindnietschrauben

		VNG 255	VNG 361	VNG 701	VNG 801 + 802	Preis
Gewindehülse	M 4	311.800.001.004		311.800.001.004	311.800.001.004	auf Anfrage
Mundstück		311.800.000.204		311.800.000.204	311.800.000.204	auf Anfrage
Gewindehülse	M 5	311.800.001.005	311.800.001.005	311.800.001.005	311.800.001.005	auf Anfrage
Mundstück		311.800.000.205	311.800.000.205	311.800.000.205	311.800.000.205	auf Anfrage
Gewindehülse	M 6		311.800.001.006	311.800.001.006	311.800.001.006	auf Anfrage
Mundstück				311.800.000.206	311.800.000.206	311.800.000.206
Gewindehülse	M 8		311.800.001.008		311.800.001.008	auf Anfrage
Mundstück				311.800.000.208		311.800.000.208

## Zuordnung Umrüstsätze für Blindnietmuttern

		VNG 255	VNG 361	VNG 701	VNG 801 + 802	Preis
Umrüstsatz	M 3	321.800.000.403		321.800.000.403		auf Anfrage
Umrüstsatz	M 4	321.800.000.404	321.800.000.404	321.800.000.404	321.800.000.404	auf Anfrage
Umrüstsatz	M 5	321.800.000.405	321.800.000.405	321.800.000.405	321.800.000.405	auf Anfrage
Umrüstsatz	M 6	321.800.000.406	321.800.000.406	321.800.000.406	321.800.000.406	auf Anfrage
Umrüstsatz	M 8		321.800.000.408		321.800.000.408	auf Anfrage
Umrüstsatz	M 10		321.800.000.410		321.800.000.410	auf Anfrage
Umrüstsatz	M 12				321.800.000.412	auf Anfrage

## Zuordnung Umrüstsätze für RIFBOLT-Blindnietschrauben

		VNG 255	VNG 361	VNG 701	VNG 801 + 802	Preis
Umrüstsatz	M 4	321.800.000.444		321.800.000.444	321.800.000.444	auf Anfrage
Umrüstsatz	M 5	321.800.000.445	321.800.000.445	321.800.000.445	321.800.000.445	auf Anfrage
Umrüstsatz	M 6	321.800.000.446	321.800.000.446	321.800.000.446	321.800.000.446	auf Anfrage
Umrüstsatz	M 8		321.800.000.448		321.800.000.448	auf Anfrage

Sondergewindedorne auf Anfrage ( z.B. Sonderlängen für schwer zugängliche Stellen )

Gewindedorne mit UNC- und UNF-Gewinden aller gängigen Abmessungen erhältlich.

Erstellt am: 05.02.2004  
 Letzte Änderung: 23.06.2004

Erstellt durch:  
 Ulrike Fellerhoff

# Zubehör

Weiterhin sind Gewindedorne mit metrischem Linksgewinde erhältlich.  
Hierzu ist jedoch eine Umstellung des Blindmuttern-Setzgerätes erforderlich.

## Wartungszubehör für hydr.-pneum. Blindnietmuttern-Setzgeräte

Benennung	EDV-Nummer	Preis
Öl-Nachfülleinheit kompl.	321.101.006.467	auf Anfrage
Plastikflasche mit Hydrauliköl 100 ml	321.101.000.064	auf Anfrage
Spritze zum Auffüllen von Hydrauliköl	321.101.000.066	auf Anfrage
Adapterstück zum Auffüllen von Hydrauliköl	321.101.000.067	auf Anfrage
Druckluft-Wartungseinheit	320.847.000.000	auf Anfrage

### Achtung !!!

Ein störungsfreier Betrieb der Blindnietmuttern-Setzgeräte erfordert eine gereinigte und trockene Druckluft.

Sollten keine Öler und Wasserabscheider in der Druckluftleitung vorhanden sein, bitte unbedingt eine Wartungseinheit verwenden.

## Zubehör für hydr.-pneum. Blindnietmuttern-Setzgeräte

Benennung	EDV-Nummer	Preis
Verdrehschutz der Hubeinstellung	321.801.000.080	auf Anfrage
Aufkleber Hubeinstellung	321.801.000.040	auf Anfrage